



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Besar Perupuk Dusun V Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir
Kode Pos 21255 Website : <https://disdik.batubarakab.go.id>

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN KONTRUKSI

SATKER/ SKPD : DINAS PENDIDIKAN
PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG PADA UPTD. SD NEGERI 02 KAMPUNG LALANG
KODE REKENING : 1.01.02.2.01.08 - 5.2.03.01.01.0010
ID SIRUP : 42504851
NILAI PAGU : RP. 536.000.000 ,-
(Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN :

Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang pada UPTD. SD Negeri 02 Kampung Lalang

1. Latar Belakang

Sekolah adalah suatu lembaga yang digunakan untuk kegiatan belajar bagi para pendidik serta menjadi tempat memberi dan juga menerima pelajaran yang sesuai dengan bidangnya. Sekolah menjadi salah satu tempat untuk mendidik anak-anak dengan maksud untuk memberikan ilmu yang diberikan supaya mereka mampu menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan juga Negara. Oleh karena itu sekolah harus mampu mengatur dan mengelola dengan kondisi di lingkungan sekolah seperti kebutuhan peserta pengajar dan peserta didiknya. Dengan terpenuhinya seluruh kriteria Standar Nasional Pendidikan, maka berbagai sekolah akan lebih optimal dalam memberikan layanan pendidikan pada seluruh siswa, sehingga diharapkan terjadinya peningkatan kualitas hasil belajar yang diharapkan.

Peningkatan kualitas sekolah dalam belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik seperti melakukan berbagai rehabilitasi dengan fasilitas maupun penunjang sarana salah satunya rehabilitasi ruang kelas. Beberapa sekolah salah satunya di UPTD. SD Negeri 02 Kampung Lalang perlu adanya perbaikan sarana pendidikan untuk meningkatkan aktivitas belajar yang lebih baik. Ruang kelas yang rusak akan berpengaruh dalam mengurangi minat belajar dan semangat peserta didik di dalam ruang kelas.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang pada UPTD. SD Negeri 02 Kampung Lalang yang memenuhi standar sesuai peraturan yang berlaku melalui Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun anggaran 2023.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan pedoman yang berisikan persyaratan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang pada UPTD. SD Negeri 02 Kampung Lalang yang antara lain memuat masukan (input), spesifikasi Teknis dan keluaran (output) yang harus dipenuhi, dan diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan.

b. Tujuan

Penyedia Jasa dapat melaksanakan tugas dan tanggung kewajiban serta tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan

spesifikasi pekerjaan yang diinginkan.

- 3. Target/ Sasaran** Target/ sasaran yang ingin dicapai adalah :
Terpenuhinya kebutuhan Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang pada UPTD. SD Negeri 02 Kampung Lalang sehingga baik dan layak dipergunakan.
- 4. Nama Organisasi** Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pengadaan
Pengadaan Barang/ Jasa pekerjaan kontruksi
a. SKPD : Dinas Pendidikan
b. Alamat : Jl. Besar Perupuk Dusun V Lima Puluh Pesisir 21255
c. PPK : **Drs. DARWINSON TUMANGGOR, M.Si**
- 5. Sumber Dana dan** a. Sumber dana :
Perkiraan Biaya Kegiatan ini dibiayai dari Sumber Dana DAK Tahun Anggaran 2023
b. Pagu Anggaran : Rp.536.000.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
- 6. Ruang Lingkup, Lokasi** a. Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan kontruksi
Pekerjaan, fasilitas adalah : Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan
penunjang Minimal Sedang pada UPTD. SD Negeri 02 Kampung Lalang
b. Lokasi pengadaan pekerjaan kontruksi di Desa Kampung Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.
- 7. Jangka Waktu** Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah **120 (Seratus Dua**
Pelaksanaan **Puluh)** hari kalender terhitung sejak keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
Masa Pemeliharaan pekerjaan konstruksi selama 180 (seratus Delapan Puluh) hari kalender
- 8. Kualifikasi Penyedia** Kualifikasi penyedia jasa memiliki SIUJK, SBU BG-007 (Jasa
Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan) atau BG 006 KBLI 41016, kecil, TDP/NIB yang masih berlaku dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9. Personel Manajerial** Personel Manajerial yang di perlukan untuk melaksanakan pekerjaan kontruksi ini :

| No | Jabatan | Pengalaman | Sertifikat Kompetensi Kerja |
|----|--------------------|------------|--|
| 1 | Pelaksana | 2 tahun | Sertifikat Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung (TA 022) minimal kelas 3 atau Pelaksana Lapangan Gedung minimal level 2 |
| 2 | Ahli K3 Konstruksi | 3 tahun | SKA Ahli Muda K3 Konstruksi (603) |

- 10. Risiko Keselamatan Konstruksi** Pekerjaan ini termasuk dalam kategori risiko keselamatan konstruksi tingkat sedang
- 11. Daftar Peralatan**
1. Dump Truck kapasitas 4 M³ : 1 unit
 2. Mobil Pick up 1 unit
 3. Concrete mixer 0,3-0,6 m³ : 2 unit
 4. Stamper 5,5 Hp : 1 unit
 5. Scaffolding 3 set
- 11. Keluaran/produk yang dihasilkan** Keluaran/ produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Pekerjaan konstruksi **Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang pada UPTD. SD Negeri 02 Kampung Lalang** adalah hasil dari pembangunan fisik Bangunan dan pekerjaan lainnya sesuai dengan spesifikasi Teknis dan Gambar.
- 12. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Kontruksi** Spesifikasi teknis pekerjaan kontruksi, meliputi :
- a. Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan
 - b. Ketentuan penggunaan peralatan yang di perlukan
 - c. Ketentuan penggunaan tenaga kerja
 - d. Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan
 - e. Ketentuan gambar kerja
 - f. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran ;
 - g. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi
 - h. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 Kontruksi
 - i. Dll yang diperlukan

Perupuk, 8 Mei 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

Drs. DARWINSON TUMANGGOR, M.Si

NIP. 19660107 199512 1 001